

Citroen

C3

VIN: VR7CCHPX3TT049134

Coût estimé de la remise en état HT

400,75 EUR
TOTAL



Description

N° d'immatriculation HJ-276-EG	Date de 1ère immatriculation 16/02/2026	Odomètre 19319 km
Couleur Argent	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

Détails de l'inspection


Lieu de l'inspection HERTZ TT CAR ROISSY	Date de l'inspection 21/09/2026	Date de validation de l'inspection 22/09/2026
---	------------------------------------	--

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage		Correction	Coût net
001	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant		Acceptable	-
	Temps réparation	Temps peinture		Prix pièce	Forfait -
	Coût Réparation	Coût peinture		Coût ingrédients	
002	Double de clé / -	Manquant		Acceptable	-
	Temps réparation	Temps peinture		Prix pièce	Forfait -
	Coût Réparation	Coût peinture		Coût ingrédients	
003	Recharge kit secours / -	Manquant		Acceptable	-
	Temps réparation	Temps peinture		Prix pièce	Forfait -
	Coût Réparation	Coût peinture		Coût ingrédients	
004	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure		Smart repair	89,80 EUR
	Temps réparation 0,50 h	Temps peinture 1,13 h		Prix pièce -	Forfait -
	Coût Réparation 19,40 EUR	Coût peinture 43,84 EUR		Coût ingrédients 26,56 EUR	
005	Porte / Avant Gauche	Enfoncement		Réparation	310,95 EUR
	Temps réparation 4,00 h	Temps peinture 2,50 h		Prix pièce -	Forfait -
	Coût Réparation 155,20 EUR	Coût peinture 97,00 EUR		Coût ingrédients 58,75 EUR	

Éléments amovibles

- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Double de clé
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	205/50/17 V Été - Aucun	6.4 mm
Avant Droit	GOODYEAR	205/50/17 V Été - Aucun	6.2 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	205/50/17 V Été - Aucun	7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	205/50/17 V Été - Aucun	6.8 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit




Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant




Odomètre



Spare Tyre



Vin



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement