

Détails véhicule

VIN	VR7KAHPY5 TL006554	Date d'immatriculation	19/01/2026	Couleur	INCONNUE
Marque	CITROEN	Immatriculation	HH-724-SQ	Odometre	21 337 km
Modèle	C5 AIR V2 MHEV 145CH BVA PLUS	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE				
					
					


Éléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Hankook 225/55/19 V Eté 5.5 mm		Hankook 225/55/19 V Eté 5.5 mm	
Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm	

Dommages extérieurs

1		Elément	Spoiler	2		Elément	Baguette de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Avant
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Aile	4		Elément	Haut de Pare-choc
		Position	Avant Droit			Position	Avant
		Dommages	Malfaçon			Dommages	Malfaçon
		Commentaires	-			Commentaires	-

5



●●

Elément	Jante alu 19"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

9



●

Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

6



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

VTS/CED
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVD Hankook 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVG Hankook 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm